

Firmware-Änderungen Speedphone 10 (Stand 06/2016)

Firmware Version 2.114

Veröffentlichungsdatum: 06/2016

Änderungen:

- Tastaturbeleuchtung schaltet beim Blättern im Menü nicht mehr ab.
- Wenn sich während des Gesprächs die Displaybeleuchtung ausgeschaltet hat, konnte das Gespräch erst nach zweimaligem Drücken der Auflegen-Taste getrennt werden. Jetzt mit erster Betätigung der Auflegen-Taste.
- Anfrage des Speedphones nach neuer Firmware/Software wurde von täglich (alle 24 Stunden) auf wöchentlich (alle 168 Stunden) verlängert.
- Audioproblem (Aushandlung Voice Codec) an AVM FritzBox behoben.

Firmware Version 2.111

Veröffentlichungsdatum: 03/2015

Änderungen:

- Neues optimiertes Menü für Speedphone 10 mit weniger Klicks zu gewünschten Einstellungen und gleiche Bedienung aller Speedphones (10, 30, 50)
- Motivation der Menüänderungen ist eine einfachere, schnellere und besser auf die Bedürfnisse des Nutzers ausgerichtete Struktur zu schaffen.
- Änderung der Menüstruktur hauptsächlich unter "Einstellungen". Ähnliche Einstellungen/Funktionen werden jetzt so zusammengefasst, dass das Menu auf der obersten Ebene kleiner wurde (weniger Breite, mehr Tiefe).

Diese Version enthält folgende Fehlerbehebungen:

- Kopieren von Rufnummer aus der Anrufliste, Erstellen von neuen Kontakten, abgehende Rufnummer jetzt sichtbar, Anzeigen in Anruflisten, Menü Alarm, Lautstärke Alarm, Abweisen eines anklopfenden Anrufs zusätzlich mit "Auflegen-Taste" möglich.

Firmware Version 1.105

Veröffentlichungsdatum: 09/2014

Änderungen:



- Die Genauigkeit der Akkuanzeige wurde verbessert und Probleme mit der Akkuladung behoben (Berechnung der Akkuspannung verbessert, Intervall zum Auslesen der Spannung verkürzt, Ausgabe des Akkuwarnton neu berechnet).

Firmware Version 1.102

Veröffentlichungsdatum: 06/2014

Änderungen

- Permanent CLIR (Rufnummernunterdrückung) kann am W724V Typ A über das Sp10 nicht eingerichtet werden
- Listeninhalte müssen im Display direkt nach Erhalt der Änderungsmitteilung aktualisiert werden
- Keine Rückmeldung, dass keine neue Firmware auf dem SUOTA Server verfügbar ist
- Verbindung halten und Nachwahl aus Kontakten nicht möglich
- Display Anzeige bei eingehenden Anruf ohne Anzeige der Line
- Kein automatischer Start des Firmwareupdates aus Displaymeldung (Popup)
- Anzeige "Control code failure" während einer Konferenzverbindung
- Während eines Anrufs wird das Display zu schnell abgedimmt
- Einträge mit Umlauten werden nicht korrekt einsortiert
- Reichweiten-Warnton kann nicht deaktiviert werden
- Kopieren meiner Kontakte auf unsere Kontakte funktioniert nicht immer am Speedport W 724V Typ A
- Sortieren nach Vornamen der Kontaktdaten funktioniert nicht am Speedport W 724V Typ A
- Der erste Eintrag der Wahlwiederholung behält seine Kontaktdaten trotz löschen aller Kontaktdaten
- Falsche Displayanzeige während einer Konferenz
- Falsche Displayanzeige in Zeile 3
- Redundante Displayanzeige in Zeile 3
- Bei Alarm Anzeige Softkey "Schlumm" anstatt "Später". Alarmton zu laut
- Babyfunk/Raumüberwachung Korrekturen Wording und Anzeige der Zielrufnummer anstelle von "Extern"
- Pixelfehler oder überlappende Displayanzeigen beim Auflegen/Nutzung Auflegen-Taste

Firmware Version 1.003

Veröffentlichungsdatum: 05/2014

- erste ausgelieferte Version