



Firmwareänderungen Speedport Pro (Stand 07/2019)

Firmware Version 120133.2.0.010.2

Veröffentlichungsdatum: 07/2019

Änderungen:

- Verbessert: Sie können nun über die Konfigurationsoberfläche im Web-Browser (<http://speedport.ip>) manuelle prüfen, ob ein Update angeboten wird und es installieren lassen
- Verbessert: Beim manuellen Update verbundener Speed Home WiFi über die Konfigurationsoberfläche im Web-Browser konnte es dazu kommen, dass die Meldung über ein erfolgreiches Update nicht angezeigt wurde
- Behoben: VPN-Server sind nun über LAN erreichbar
- Verbessert: Erreichbarkeit eines angeschlossenen NAS (Netzwerkspeichers) per LAN

Firmware Version 120133.2.0.010.1

Veröffentlichungsdatum: 07/2019

Neuerungen:

- Der Speedport Pro kann als Master in einem Mesh-WLAN mit dem Speed Home Wifi verbunden werden: Kein LAN-Kabel zwischen Speedport und ersten Speed Home Wifi erforderlich
- Kinderschutz, zeitliche Beschränkung des Internet-Zugriffs für einzelne Geräte im Heimnetz möglich
- Als MagentaZuhause Hybrid Kunde können Sie auch bei Ausfall der DSL-Verbindung weiterhin telefonieren (Voice Redundancy)
- Einfache Inbetriebnahme des Speedport Pro, wenn Sie Telekom MagentaZuhause Regio Kunde sind
- In Verbindung mit Schnurlostelefonen ist strahlungsarmes Telefonieren im Full-Eco-Mode möglich
- Ein Online-Update kann manuell über die Konfigurationsseite des Speedport Pro angestoßen werden
- VPN-Zugang, Fernzugriff von unterwegs auf den Speedport Pro über verschiedene Clients (iOS, Android, MacOS, Windows, ...)

Verbesserte Internet-Verbindung (DSL):

Behoben:

- Bei sehr hoher Super-Vectoring Bandbreite konnte es zum Abbruch der Verbindung kommen
- Wiederkehrende kurze Unterbrechungen an einigen VDSL-Anschlüssen
- Fehler an ADSL2+ Anschlüssen, der als verlangsamte Verbindung wahrgenommen wurde (CRC-Fehler)

Änderungen:

- Verbessertes WLAN durch Bandsteering sowie Störungen durch Radar (Luftfahrt, Wetter-Radar)
- Die Dauer der Aktivierung des Gäste-WLANs entspricht nun der Einstellung, die Sie vorgegeben haben



- Die Möglichkeit, eine WLAN-Verbindung per WPS zu ermöglichen, kann nun deaktiviert werden
- Behoben: Falsche Verbindungsanzeige in der Statusseite <http://speedport.ip>, wenn die Internetverbindung nicht über DSL besteht
- Konfigurationsseite speedport.ip: Verbesserte Performanz und verschiedene Verbesserungen in den Einstellungen und Hilfetexten
- Behoben: Interne Telefonate über DECT zwischen einem Gigaset CX660HX und Sinus 701M nicht möglich
- Behoben: Abbrüche bei eingehenden Anrufen von M-Net Kunden
- Behoben: Von Fall zu Fall einseitige Verständigung bei Telefonaten mit 1&1 Kunden
- Aktualisiertes Handbuch über <http://speedport.ip> im Internetbrowser

Firmware Version 120133.1.1.004.3

Veröffentlichungsdatum: 03/2019

Änderungen:

- Zahlreiche Verbesserungen im WebUI speedport.ip
- Verbessertes Systemlog
- Verbesserungen im Hybrid-Modus
- Behoben: Wiederaufnahme der DSL-Verbindung per WebUI
- Verbessertes lokales Backup / Restore
- Verbesserungen im Heimnetzwerk
- Telefonie: Verbesserte Sprachqualität bei hoher Last
- Verbesserte Sprachqualität von Telefonverbindungen in fremde Netze
- Verbessertes Handling von ISDN Telefonen
- Nach wiedereinschalten der DECT-Funktion bleiben Bezeichnungen der Telefone erhalten
- Werksreset überarbeitet
- Verbesserter Mac-Filter
- Verbesserte DynDNS-Unterstützung

Firmware Version 120133.1.1.001.4

Veröffentlichungsdatum: 02/2019

- erste ausgelieferte Version