



DIGITALISIERUNGSBOX BASIC

Firmwareänderungen (Stand 03/2019)

Firmware Version 12.39.2.04.00 Veröffentlichungsdatum: 03/2019

ÄNDERUNGEN

- Sicherheitsupdates
- VoSIP mit stärkerer Verschlüsselung
- VoSIP Zertifikat-Erneuerung
- Verbesserte System-Stabilität
- Verbesserung der Firmware-Update-Prüfung
- Vollständiger VDSL-Modem-Mode-Support
- Optimierung Telefonie (PBX-Mode für SIP-Trunk, Call Forwarding, Anrufliste, VoSIP, Bedienoberfläche)
- TR-069-Erweiterungen und Optimierungen
- Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (WLAN, FW-Update, Ansicht der LAN-Clients)
- Optimierung für verschiedene Browser
- Optimierung der Validierung von IP-Adressen und DHCP-Bereichen
- Verbesserung der Anzeige der WLAN-Sendeleistung
- Aus Telekom Zuhause Start wird MagentaZuhause Regio

BEKANNTE EINSCHRÄNKUNGEN

- Der Router-Betrieb an ADSL-Leitungen kann in seltenen Situationen zu einer Einschränkung der Bandbreite führen.
- Der Modem-Mode an ADSL-Leitungen wird weiterhin nicht unterstützt. Bitte installieren Sie für die ADSL-Modem Mode Nutzung die Version 12.39.2.03.02 – diese finden Sie unter <http://telekom.de/digitalisierungsbox-hilfe>

Firmware Version: 12.39.2.03.02 Veröffentlichungsdatum: 10/2018

ÄNDERUNGEN

- Fix für den Modem Mode:
Das Gerät erzielt jetzt im Betrieb als VDSL-Modem den vollen Leitungsdurchsatz bis 250 Mbit/s. Es wird auch der maximal mögliche Durchsatz an ADSL-Leitungen unterstützt.



Firmware Version: 12.39.2.03.01 Veröffentlichungsdatum: 10/2018

ÄNDERUNGEN

- Optimierung des DSL-Treibers und Anpassungen dazu in der Bedienoberfläche
- Erhöhung der Anzahl der möglichen Sprachkanäle im PBX-Modus von 4 auf 8 Kanäle
- Optimierung in Telefonie und WLAN
- Loadbalancing nun über die Bedienoberfläche (Web-GUI) konfigurierbar
- Verbesserung der Zeitserver Einstellungen
- Kleinere Fehlerbehebungen und Optimierungen

WICHTIGER HINWEIS

- Ab dieser Version werden die Features FTP-Server, Drucker-Server und Fileserver-Fernzugriff aus Sicherheitsgründen NICHT mehr unterstützt.
- Bei Kunden, die aktuell diese Features benutzen, bleibt dies auch nach dem Update erhalten, es erfolgt lediglich ein Hinweis auf den zukünftigen Wegfall. Nach einem Werksreset der Digitalisierungsbox BASIC sind die Features nicht mehr verfügbar.
Achtung: Falls es aus Sicherheitsgründen notwendig werden sollte, behalten wir uns vor, diese Funktionen auch für heute aktive Nutzer mit einem Folgerelease abzuschalten.

BEKANNTE EINSCHRÄNKUNGEN

- In dieser Version ist der VDSL-Modem-Mode nicht voll funktionsfähig und erlaubt nur Bandbreiten bis 50 Mbit/s.
- Bitte installieren Sie für die Modem Mode Nutzung die Version 12.39.2.03.02 – diese finden Sie unter <http://telekom.de/digitalisierungsbox-hilfe>

Firmware Version: 12.39.2.02.00 Veröffentlichungsdatum: 08/2018

ÄNDERUNGEN

- Diverse Verbesserungen im Bereich Telefonie
- Verbesserungen der Weboberfläche in Bezug auf die LAN-Client Anzeige
- Diverse Verbesserungen im Netzwerkbereich

Firmware Version: 12.39.2.01.00

- erste ausgelieferte Version