



Firmwareänderungen Speedport Hybrid (Stand 06/2018)

Firmware Version 050124.04.00.005

Veröffentlichungsdatum: 06/2018

Änderungen:

- Deaktivierung der „Liste der sicheren E-Mail-Server“
 - Aus rechtlichen Gründen ist die Telekom angehalten, diese Funktion auszuschalten und die Aktivierung dem Kunden zu überlassen. Sie können die Funktion bei Bedarf jederzeit wieder selbst im Einrichtungsmenü des Speedport aktivieren (speedport.ip, Internet, -> „Liste der sicheren E-Mail-Server“)
- Neu: Vorbereitet für Telefonie bei Ausfall der DSL-Verbindung (Voice Redundancy) (*Nutzung voraussichtlich ab Mitte August 2018 möglich*)
- Verschiedene Verbesserungen in der IP-Telefonie
- Verbesserte Stabilität der IP-Telefonie bei Anrufen in Mobilfunknetze
- Verbessert: Automatische MESZ/MEZ-Zeitungstellung in den Speedphones
- Verbessert: WLAN TO GO Unterstützung
- Behoben: Zeitschaltungsregeln Heimnetzwerk
- Behoben: Sortierung der Anrufliste
- Verbessert: Tess Relay-Dienste

Firmware Version 050124.03.07.001

Veröffentlichungsdatum: 12/2017

Änderungen:

- Optimierte Internetverbindung (DRX off)
- Verbesserte Stabilität IP-Telefonie bei Anrufen in Mobilfunknetze

Firmware Version 050124.03.06.002

Veröffentlichungsdatum: 10/2017

Änderungen:

- Erhöhte Stabilität der Internet-Verbindung (LCP)
- Optimiertes Bonding (MTU-Size)
- Verbesserungen betr. Heimnetzwerk
- Verbesserte Rufsignalisierung bei Anrufen in IP-Telefonnetze (PEM)
- Verbesserungen abgehende Telefonate per Speedphone ins Mobilfunknetz
- Verbessertes Handling von Dynamic DNS
- Verbesserte Unterstützung des Smartphones Huawei Honor 8



- WebUI speedport.ip: Verbessertes Port-Forwarding

Firmware Version 050124.03.05.017

Veröffentlichungsdatum: 05/2017

Änderungen:

- Verbesserungen im DSL
- Verbessertes Handling DSL-LTE (Bonding)
- DSL auch ohne gesteckte SIM-Karte möglich
- Verbesserte Sicherheit
- Zahlreiche Verbesserungen betr. Heim-Netzwerk
- Verbesserte Unterstützung Dynamic DNS
- Verbessertes WLAN
- Fehlerbehebung in der WebUI

Firmware Version 050124.03.00.012

Veröffentlichungsdatum: 08/2016

Änderungen:

- Anpassungen an neue Netztechnik
- Verbesserungen der IPv6-Unterstützung
- Komfortablere Erstinbetriebnahme der IP-Telefonie
- Verbessertes Bonding zwischen DSL und LTE
- Optimierter DSL-Upstream
- Verbesserte Unterstützung der DSL Hilfe App
- QoS im EntertainTV verbessert
- Verbesserungen in der IP-Telefonie
- Verbesserte Unterstützung des WLAN Repeaters Speedport W 100
- Fehlerkorrekturen im WebGUI
- Optimierte Unterstützung bei der Passwort findung
- Optimierung der internen IP-Adress-Verwaltung DHCP
- Optimierung des Power Managements
- Benutzerhandbuch überarbeitet und aktualisiert

Firmware Version 050124.02.00.012

- Optimierung IP-basierte Telefonie



Firmware Version 050124.02.00.010

- Optimierung der Bondingperformance in den einzelnen Tunneln

Firmware Version 050124.02.00.009

- Optimierung der Internet-Telefonie
- Optimierung Port-Forwarding
- Support von weiteren VPN Lösungen
- Optimierung der Konfigurationsoberfläche und Einführung der Statusübersichtsseite
- Performance-Optimierung bei der Zusammenschaltung xDSL-LTE
- Optimierung Speedport ISDN Adapter Support

Firmware Version 050124.01.00.057

- Optimierung der Bondingperformance in einigen Anschlussbereichen

Firmware Version 050124.01.00.055

- Optimierung der automatischen Konfiguration

Firmware Version 05012401.00.053

- Unterstützung Speedport ISDN Adapter

Firmware Version 050124.01.00.052

- erste ausgelieferte Version