



Firmware-Änderungen Speedport Smart (Stand 08/2021)

Firmware Version 050129.3.6.018.3

Veröffentlichungsdatum: 06/2022

Behoben:

- Fehler bei einem SmartHome Update

Firmware Version 050129.3.6.018.1

Veröffentlichungsdatum: 08/2021

Neuerungen:

- Neue SmartHome Softwarearchitektur zur Verbesserung der Performance und Stabilität auch beim Smart/Smart 2

Verbesserungen:

- Router-Sicherheit (Security)

Behoben:

- Fehler bei den Einstellungen des Energiesparmodus der LEDs

Firmware Version 050129.3.5.006.0

Veröffentlichungsdatum: 04/2020

Änderungen:

- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)

Firmware Version 050129.3.5.005.0

Veröffentlichungsdatum: 12/2019

Neuerungen:

- Die Telefonie HD-Voice Sprachqualität kann im Routermenü über <http://speedport.ip> im Internetbrowser deaktiviert werden

Änderungen:



- Behoben: Es konnte zu einem SmartHome-Ausfall kommen, der nur durch einen Router-Neustart zu beheben war
- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)
- Sicherstellen der Update-Fähigkeit (CERT)

Firmware Version 050129.3.5.002.0

Veröffentlichungsdatum: 11/2018

Änderungen:

- Deaktivierung der „Liste der sicheren E-Mail-Server“.
Aus rechtlichen Gründen ist die Telekom angehalten, diese Funktion im Werkzustand auszuschalten und die Aktivierung dem Kunden zu überlassen. Sie können die Funktion bei Bedarf jederzeit wieder selbst im Einrichtungsmenü des Speedport aktivieren.
 - Speedport.ip
 - Internet
 - „Liste der sicheren E-Mail-Server“

Verbesserungen:

- Stabilität der IP-Telefonie bei Anrufen in Mobilfunknetze
- Verhalten nach Telefoniestörungen
- Interoperabilität bei der IP-Telefonie
- Ständige Rufnummernunterdrückung bei fallweiser Übermittlung
- Unterstützung anderer VoIP-Anbieter
- SmartHome-Funktionalität
- Router-Sicherheit

Firmware Version 050129.3.0.025.0

Veröffentlichungsdatum: 04/2018

Änderungen:

- Erhöhung der Stabilität nach Neustart an einzelnen Anschlüssen
- HomematicIP-Stick bleibt nach Update eingebunden

Firmware Version 050129.3.0.024.0

Veröffentlichungsdatum: 03/2018

Neuerungen:



- Bei Einrichtung der VoIP-Telefonie bleibt das Gerät always on
- Manuelle Installation älterer Firmware nur mit Werksreset möglich
- Heimnetzwerk: WebUI-Anzeige der Hostnamen in der Geräteliste

Änderungen:

- Verbesserungen im Entertain TV (IGMP Querier)
- Verbesserungen im WebUI (speedport.ip)
- Über WebUI konfigurierbare E-Mail-Push-Notification
- Neue PDF-Bedienungsanleitung im WebUI
- Automatische Sommer-/Winterzeit-Umstellung der Speedphone-Uhr
- interne HD-Telefonate per Speedphone zu kabelgebundenen Telefonen
- Behoben: in Einzelfällen weder interne noch externe Telefonie möglich
- Verbesserungen bei der Darstellung der abgehenden Telefonate (WebUI)
- Manuelle Nachwahl von Ziffern nach Wahl über Telefonbucheintrag
- Nachricht bei nicht angenommenem weitergeleiteten internen Telefonat
- Behoben: u.U. auftretender hoher Störton bei DECT-Telefonie
- OK: Einzelfälle einseitiger Verständigung bei HD-Telefonie zum Mobilfunk
- Behoben: 4-adriges 100 M/Bit Netzwerkkabel u.U. nicht funktionsfähig
- Anmelden von DECT-Telefonen u. Aktoren/Sensoren, wenn PIN nicht 0000
- Verbesserte SmartHome Unterstützung
- Verbesserte Router-Sicherheit (Padding Ethernet Frame; Firewall)

Hinweis:

In Einzelfällen kann es dazu kommen, dass der SmartHome Funkstick für Homematic IP nach dem Update wieder manuell aktiviert werden muss.

Firmware Version 050129.2.5.023.0

Veröffentlichungsdatum: 10/2017

Neuerungen Release 2.5

- WLAN Access-Point-Modus
- Erweitertes Webinterface speedport.ip
- NFC/WPS für Gäste-WLAN
- Magenta SmartHome: Unterstützung des Schellenberg USB-Sticks

Änderungen:

- Verbesserungen im Heimnetzwerk (DHCP, IGMP, WIFI Drucker)
- Verbesserte Verbindungsstabilität von Smartphones im WLAN
- Verbesserte Unterstützung von Schnurlostelefonen (DECT)
- Verbesserungen der Smarthome Konnektivität
- Verbesserte Telefoniefunktionalität



- Überarbeitetes Handbuch unter speedport.ip
- Verbesserte Verbindungs-Stabilität (PPPoE)
- Verbesserte Router-Sicherheit

Firmware Version 050129.2.0.020.0

Veröffentlichungsdatum: 05/2017

- Unterstützung Smart Home
- Behebung von WLAN-Problemen mit Huawei P8lite (Smartphone)

Firmware Version 050129.1.9.002.0

Veröffentlichungsdatum: 02/2017

- Kindersicherung
- Neuer WLAN-Treiber Gold 3.01
- Responsive Design im WebUI
- Verbesserte Unterstützung des Entertain TV (QoS)
- Verbesserte Unterstützung des Online Manager PC Client
- Verbesserte Stabilität bei langen ADSL-Anschlussleitungen
- Verbesserung des DSL Uploads (ReTx Retransmission)
- Verbesserung der Signalisierung der IP-Telefonie bei Einwahl in fremde Netze
- Verbesserte Unterstützung des Sony XZ Smartphones

Firmware Version 050129.1.5.002.0

Veröffentlichungsdatum: 08/2016

- erste ausgelieferte Version