



Firmware-Änderungen Smart 4 Plus (Stand 04/2026)

Firmware Version 010142.4.4.000.0

Veröffentlichungsdatum: 04/2026

Verbesserungen:

- Fehlerbehebung im Bereich Telefonie
- Verbesserte Router-Sicherheit

Firmware Version 010142.4.3.000.0

Veröffentlichungsdatum: 02/2026

Verbesserungen:

- Fehlerbehebung bei der Darstellung des Systemlogs bei Verwendung spezifischer Browser

Firmware Version 010142.4.2.002.1

Veröffentlichungsdatum: 11/2025

Verbesserungen:

- Router-Sicherheit

Firmware Version 010142.4.2.002.0

Veröffentlichungsdatum: 08/2025

Neu:

- Neue Version des DSL-Treibers (Datenpumpe)
- Version der über <http://speedport.ip> im Webbrowser erreichbaren Router-Konfiguration
- Aktualisierte Bedienungsanleitung, Anhang und Lizenztexte – über den Hilfe-Button erreichbar

Verbesserungen:

- Verbindungsaufbau bei wechselnder Verwendung von DSL und G.Fast
- Verbindungen und Verbindungsaufbau mit ADTRAN-OLTs
- Optimierung der Systemmeldungen hinsichtlich Häufigkeit bestimmter Einträge
- Optimierung der Systemmeldungen hinsichtlich verfügbarer Historie



- Router-Stabilität
- Router-Sicherheit

Behoben

- Problem mit nicht funktionierender Zeitschaltregel an Sonntagen
- Eine über die Liste „Verbundene Geräte“ zugeordnete feste IP-Adresse konnte nicht mehr geändert werden
- Bei verschlüsselten Anrufen zu bestimmten Teilnehmern eines anderen Telefonnetzes kam keine Sprachverbindung zustande

Firmware Version 010142.4.1.001.0

Veröffentlichungsdatum: 04/2025

Neu:

- Version der über <http://speedport.ip> im Webbrowser erreichbaren Router-Konfiguration

Verbesserungen:

- Änderungen des Gäste-WLAN werden mit eigenen IDs im Systemlog aufgeführt
- Bei den nicht verbundenen Geräten wird eine gewünschte feste IP-Adresse direkt eingetragen – ohne Hinweis auf Neustart
- Hinweis auf nicht verfügbare Geräte bei der Portweiterleitung, wenn die Subnetzmaske des Routers verändert wurde
- Anzahl der aufgeführten DHCP-Einträge in den Systemmeldungen
- Router-Sicherheit

Behoben

- Unnötiger bzw. zu häufiger Frequenzband-Sync mit Mesh-Geräten
- UI nicht mehr erreichbar (Webserver antwortet nicht)
- Bei der Verwendung von „Abbrechen“ kam es zu Fehlern in Verbindung mit der angezeigten festen IP-Adresse

Firmware Version 010142.4.0.002.2

Veröffentlichungsdatum: 02/2025

Verbesserungen:

- Die Langzeit-Stabilität wurde verbessert



Firmware Version 010142.4.0.002.0

Veröffentlichungsdatum: 12/2024

Neu:

- Version der über <http://speedport.ip> im Webbrowser erreichbaren Router-Konfiguration
- Geräte, die in Regeln verwendet werden, behalten ihre IP-Adresse (DHCP-Lease läuft nicht ab)
- Auf der Übersichtsseite gibt es nun die Möglichkeit, zur MeinMagenta App zu springen bzw. diese zu installieren

Verbesserungen:

- Stabilität der Telefonie-Funktion
- Erneutes Anstoßen des Updateprozesses für verbundene Speed Home WLAN
- Langzeit-Stabilität
- Router-Sicherheit und Performance

Behoben:

- Telefonverbindung kam nicht zustande durch nicht standard-konformen Verbindungsaufbau
- Verknüpfung mit Online-Telefonbuch im Speedport schlug fehl
- Clients der IP-Telefonanlage ließen sich nicht anmelden
- Bei einer abgehenden Verbindung der IP-Telefonanlage kam mit linphone keine Sprachverbindung zustande
- Geräte in der Kategorie-Ansicht in Sektion „Nicht verbunden“ waren nicht löschar
- Nach Ein-/Ausschalten des 5 GHz-WLAN funktionierten im 2, 4 GHz-Band keine automatischen Kanalwechsel
- Internetseiten konnten manchmal vom Gäste-WLAN aufgrund von DNS-Fehler nicht aufgerufen werden
- Für Clients, die im Menü „Priorisierung“ ausgewählt waren, ließ sich auf der Seite „Verbundene Geräte“ die IP-Adresse nicht ändern
- Nach Deaktivieren der Priorisierung für den Client ließ sich die Option „Immer dieselbe IP-Adresse“ nicht deaktivieren
- Bei den Portsperrern wurden nur die IPv4-Pakete blockiert, IPv6-Pakte jedoch nicht
- Fehler nach dem Remote-Löschen eines nicht verbundenen Wirguard-Clients
- Die System-Meldungen TR101 und TR102 werden fälschlicherweise angezeigt
- Schreibfehler in System-Meldung EP016 und EP008
- Nach Umschalten zwischen http und https im UI wurde fehlerhaft zur Login-Seite gesprungen

Firmware Version 010142.3.9.001.0

Veröffentlichungsdatum: 05/2024

Neu:

- Neue Version der über <http://speedport.ip> im Webbrowser erreichbaren Router-Konfiguration
- Funktion, um den Routerpass mit den aktuellen Daten auszudrucken
- Aktualisierte Version des integrierten WireGuard



Verbesserungen:

- Für die Funktion „Priorisierung“ werden nun alle Geräte (auch WLAN-Geräte) aufgelistet
- Mit aktiviertem Energiesparmodus für die LEDs bleibt die LED auch im Fehlerfall aus
- Stabilität der Telefonie-Funktion
- Router-Sicherheit und Performance

Behoben:

- Geräte in der Kategorie-Ansicht in Sektion „Nicht verbunden“ waren nicht löschar

Firmware Version 010142.3.8.001.0

Veröffentlichungsdatum: 03/2024

Neu:

- Neue Version der über <http://speedport.ip> im Webbrowser erreichbaren Router-Konfiguration
- Aktualisierte Bedienungsanleitung – über den Hilfe-Button erreichbar
- Neue Funktion „Priorisierung“

Verbesserungen:

- Anpassungen bei Text und Verlinkungen im Menü „Smart Home“
- Reaktionsgeschwindigkeit der Konfigurationsoberfläche bei Zeitschaltregeln verbessert
- Router-Sicherheit und Performance

Behoben:

- Im Menü „System / Schutzfunktionen“ wurde die Prozedur geändert, es erscheint nun keine englische Meldung mehr
- Schreibfehler im Assistenten bei der Rufnummernzuordnung
- Anzeigefehler bei den IPv6-Adressen
- Auf den Konfigurations-Seiten „Übersicht“ und Internet / Internetverbindung – Zugangsdaten“ erfolgt ein automatischer Logout
- Fehler in Verbindung mit rot leuchtender LED
- Fehler bzgl. der Anzahl der eingebbaren Kinderschutz- / Schaltregeln behoben
- Nach Ablauf des DHCP-Lease wurde im Datenmodell das falsche Gerät referenziert
- Teilweise wurde trotz angeschaltetem Glasfaser-Zugang versucht, die Verbindung über DSL aufzubauen, wenn dort ein Kabel gesteckt war

Firmware Version 010142.3.7.001.0

Veröffentlichungsdatum: 10/2023

Behoben:



- Keine Erreichbarkeit der Konfigurationsseiten nach Nutzung von Firefox bzw. MacOS / iOS
- Mehrfache Protokollierung bestimmter Systemereignisse
- Trotz deaktivierter verschlüsselter Telefonie waren die zugehörigen Dienste als aktiv gelistet
- Fehlende IPv6-Adresse im priorisierten WLAN
- Fehlschlagende Autokonfiguration von LAN-Geräten

Verbesserungen:

- WLAN-Performance durch andere Standard-Bandbreite im Werkszustand
- Bedienung über die Schaltflächen am Display
- Unterstützung von Gigaset Mobilteilen (FW-Update, Screensaver)
- Funktion der integrierten IP-Telefonanlage (Rufaufbau, Rufweiterleitung u.a.)
- Router-Stabilität und Performance

Firmware Version 010142.3.6.001.0

Veröffentlichungsdatum: 05/2023

Neu:

- Aktualisierte Bedienungsanleitung – über den Hilfe-Button unter <http://speedport.ip> im Webbrowser erreichbar
- Einfache Umschaltung der WLAN-Verschlüsselungsart bei Inbetriebnahme
- Erweiterung des System-Logs um zusätzliche Meldungen bzgl. Sicherheit und WLAN-Gastzugang

Behoben:

- Erfassung von angenommenen Anrufen in der korrekten Anrufliste
- Hinweis auf abgemeldete Konfigurationssitzung fehlte
- Kein Update von Speedphones möglich
- Nach Deaktivierung des WLAN-Gastzugangs funktionierte die „+“-Taste nicht mehr
- Der WLAN-QR-Code funktionierte mit bestimmten langen Schlüsseln nicht
- Protokollierung des Versands einer E-Mail-Benachrichtigung trotz deaktivierter Funktion

Verbesserungen:

- Speedtest auch an schnelleren Anschlüssen verwendbar
- Optimierung des Telefonie-Rufaufbaus (Speeddial-Funktion)
- Verkürzte Gültigkeit der IP-Adressen des WLAN-Gastzugangs
- Langzeitstabilität des Systems
- Router-Stabilität und Performance

Firmware Version 010142.3.5.001.0

Veröffentlichungsdatum: 01/2023



Neu:

- Aktualisierte Bedienungsanleitung – über den Hilfe-Button unter <http://speedport.ip> im Webbrowser erreichbar

Behoben:

- Bei der Verwendung von Gigaset-Telefonen mit dem Online-Telefonbuch funktionierten Einträge mit +49 Vorwahl nicht
- Telefone mit Pulswahlverfahren konnten keinen Anruf tätigen
- Mehrere Auffälligkeiten in der Verbindung mit der E-Mail-Benachrichtigung wurden behoben
- Infotexte und Listeneinträge für verschiedene Dienste im Menü „Aktive Dienste“ waren nicht korrekt

Verbesserungen:

- Die über <http://speedport.ip> im Webbrowser erreichbare Router-Konfiguration
- Router-Stabilität und Performance

Firmware Version 010142.3.0.001.0

Veröffentlichungsdatum: 08/2022

Neu:

- Aktualisierte Smart Home Unterstützung in der Routerkonfiguration über <http://speedport.ip>
- Ergänztes PDF-Handbuch über <http://speedport.ip> in der Routerkonfiguration unter „Hilfe“ erreichbar
- Verschiedene Verbesserungen in der Routerkonfiguration

Behoben:

- Unter bestimmten Bedingungen kam es zum unerwarteten Neustart des Speedports
- Verschiedene kleine Fehler in der Telefonie (SIP)
- Bei der WLAN-Konfiguration wurde beim Wechsel von WPA3 auf WPA2 das WPS für das Gäste-WLAN deaktiviert
- Bei Kunden mit bestimmten Glasfaseranschluss-Varianten konnte es zu Problemen bei MagentaTV kommen
- Die E-Mailbenachrichtigung der täglichen Anrufliste wurde in Einzelfällen ohne Inhalt versendet

Verbesserungen:

- Router-Stabilität und Performance

Firmware Version 010142.2.5.001.1

Veröffentlichungsdatum: 04/2022



Neu:

- Über die Routerkonfiguration, die im Webbrowser über <http://speedport.ip> erreichbar ist, kann nun konfiguriert werden, welche IPv4 Adresse aus dem DHCP-Bereich einem Gerät im Heimnetzwerk zugewiesen wird
- Verschiedene Ergänzungen und Verbesserungen in der Routerkonfiguration
- Verschiedene Ergänzungen und Verbesserungen im Handbuch, das über den Hilfe-Button in der Routerkonfiguration erreichbar ist

Behoben:

- Die WLAN-Zeitschaltung funktionierte nicht immer zuverlässig

Verbesserungen:

- Verständlichere Darstellung in der Router-Konfiguration, dass nur die Speed Home Wifi hierüber aktualisiert werden kann
- System-Meldungen in der Router-Konfiguration
- Router-Stabilität und Performance

Firmware Version 010142.2.0.001.1

Veröffentlichungsdatum: 02/2022

Behoben:

- An einzelnen Anschlüssen konnte es dazu kommen, dass der Router nicht online kam (VDSL Sync)
- Verbesserte Unterstützung bei der Inbetriebnahme an Glasfaser-Anschlüssen (FTTH 1.7)

Firmware Version 010142.2.0.001.0

Veröffentlichungsdatum: 12/2021

Neu:

- Magenta SmartHome Unterstützung
- Priorisiertes WLAN: Kann über die Routerkonfiguration zur besseren Unterstützung im Home Office aktiviert werden
- Verbesserte DSL-Unterstützung für eine stabile Internetanbindung (Update der Datenpumpe)
- Anzeige der Änderungsdokumentation des Speedports und der Speed Home Geräte in der Routerkonfiguration
- Überarbeitete und ergänzte PDF-Bedienungsanleitung, in der Routerkonfiguration unter „Hilfe“ erreichbar

Behoben:

- Vereinzelt konnte es dazu kommen, dass der Router nicht mehr online kam (PPPoE)
- Die Verwendung von vieradrigen LAN-Kabeln als Verbindung zum Media Receiver wird nun unterstützt



Verbesserungen:

- WLAN-Konnektivität von Geräten mit Realtek-Chip (z.B. verschiedene Android-Tablets)
- Zusammenarbeit mit Telefonie-Apps wie Sipnetic (100rel passively)
- Helligkeitsanpassung der gelben LED für die Menü- und Plus-Taste
- System-Meldungen in der Routerkonfiguration
- Geräte-Sicherheit (Security)

Firmware Version 010142.1.5.001.2

Veröffentlichungsdatum: 10/2021

Verbesserungen:

- Geräte-Sicherheit (Security)
- In Einzelfällen konnte es zum Ausfall des Displays kommen
- Helligkeitsanpassung der gelben LED für die Plus-Taste

Firmware Version 010142.1.5.001.1

Veröffentlichungsdatum: 08/2021

Neu:

- Ersatz-Internet über Mobilfunk. Durch USB-Tethering ist es im Fall einer Störung in Zukunft möglich, per Smartphone oder Telekom Schnellstartpaket am USB-Port des Smart 4 Plus eine alternative Verbindung zum Internet aufzubauen (siehe Bedienungsanleitung)
- Ihr Smart 4 Plus sichert nun wichtige Einstellungen Ihres WLANs regelmäßig auf einem Telekom-Server. Diese gesicherten Daten werden dann bei einem Gerätetausch oder einer erneuten Einrichtung automatisch übernommen (Backup&Restore).
- Unterstützt Gäste-WLAN im Zusammenhang mit der Speed Home WLAN

Verbesserungen:

- Geräte-Sicherheit (Security)
- Verschiedene Telefonie-Funktionen
- Erweiterte, über die Routerkonfiguration unter <http://speedport.ip> erreichbare Bedienungsanleitung

Behoben:

- Netzwerkspeicher war nicht per VPN erreichbar



Firmware Version 010142.1.0.010.1

Veröffentlichungsdatum: 05/2021

Verbesserungen:

- Geräte-Sicherheit (Security)

Firmware Version 010142.1.0.010.0

Veröffentlichungsdatum: 02/2021

Behoben:

- Nach einem Werksreset konnte es zu einer niedrigen WLAN-Performance kommen
- Teilweise falsche Bezeichnung der TAE-Buchsen in der Routerkonfiguration
- Einstellungen in der Routerkonfiguration für eingehende Anrufe wurden nicht gespeichert

Verbesserungen:

- Gerätestabilität. Unter anderem konnte es zu spontanen Geräteneustarts kommen
- Geräte-Sicherheit (Security)

Firmware Version 010142.1.0.007.0

Veröffentlichungsdatum: 11/2020

- erste ausgelieferte Version