



Firmware-Änderungen Speedport W 724V Typ C (Stand 11/2020)

Firmware-Version 09011603.06.007

Veröffentlichungsdatum: 11/2020

Änderungen:

- Behoben: Keine Verbindung über WLAN mit der MagentaTV Box möglich
- Behoben: Während eines Updates der MagentaTV Box konnte es zu einem Neustart des Routers kommen, so dass Internet und Telefonie für einige Minuten unterbrochen waren
- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)

Firmware-Version 09011603.06.006

Veröffentlichungsdatum: 11/2019

Änderungen:

- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)
- Sicherstellung künftiger Online-Updates (CERT)

Firmware-Version 09011603.06.003

Veröffentlichungsdatum: 05/2019

Änderungen:

- Neu: Unterstützung des schnellen Online-Updates (CDN), mit kürzerer Unterbrechung der Verbindung
- Verbessert: Nach netzseitigen Störungen konnte der Speedport die Verbindung nicht immer reaktivieren (LCP)
- Verbessert: Bei partiellen Ausfällen im Telefonnetz sind Gespräche weiterhin möglich
- Behoben: Es konnte zum Abbruch abgehender Telefonate kommen, wenn die regionale Zielrufnummer an ein Mobiltelefon weitergeleitet wurde
- Verbessert: Telefonverbindungsaufbau zu M-Net Kunden
- Behoben: In einem Telefonat zu einem Mobiltelefon konnte es in seltenen Fällen zu einem Abbruch des Gesprächs kommen, nachdem eine auf Mobilfunkseite gehaltene Verbindung reaktiviert wurde
- Verbesserte Datenübertragung über Telefonie-Verbindungen, z.B. Fax-Übertragung (V.152 Protokoll)
- Behoben: Bei der Nutzung von WLAN TO GO konnte es dazu kommen, dass Anwendungen im Internet (TCP Queries) nicht erreichbar waren

Firmware-Version 09011603.05.017



Veröffentlichungsdatum: 09/2018

Änderungen:

- Behoben: Abgehende Gespräche zu SIP-Trunk Cisco PBX wieder möglich
- Verbessert: Ständige Rufnummernunterdrückung bei fallweiser Übermittlung
- Verbesserung der Interoperabilität bei der IP-Telefonie
- Verbessert: Firmware-Update Download

Firmware-Version 09011603.05.015

Veröffentlichungsdatum: 06/2018

Änderungen:

- Deaktivierung der „Liste der sicheren E-Mail-Server“
- Verbesserungen bei der IP-Telefonie
- Behoben: Betätigen der WLAN-Taste darf zuvor deaktiviertes 5 GHz-Band nicht wieder aktivieren
- 4pin 100Mbit Netzwerkkabel wird nun einwandfrei unterstützt
- WLAN TO GO Verbesserung: Queries over TCP
- Sommerzeit/Winterzeitumstellung: Speedphones zeigen nun die aktuelle Uhrzeit
- Verbesserung im Heimnetzwerk: DNS Proxy AD FLag einer DNS Query

Firmware-Version 09011603.05.013

Veröffentlichungsdatum: 12/2017

Änderungen:

- Verbesserte Router-Sicherheit

Firmware-Version 09011603.05.012

Veröffentlichungsdatum: 03/2017

Änderungen:

- Speedphones „Unsere Kontakte“: Die Suche durch Eingabe des Anfangsbuchstaben ist wieder möglich

Firmware-Version 09011603.05.010

Veröffentlichungsdatum: 01/2017



Änderungen:

- Verbesserte Stabilität bei langen ADSL-Anschlussleitungen
- Verbesserung des DSL Uploads (ReTx Retransmission)
- Verbesserung der manuellen Konfiguration der IP-Telefonie
- Verbesserung der automatischen Bereitstellung der IP-Telefonie
- Verbesserungen betr. Entertain und EntertainTV
- Verstärktes WLAN
- Vollständige Liste der 30 letzten ungelesenen E-Mails im Speedphone 50
- Verbesserung der Signalisierung der IP-Telefonie bei Einwahl in fremde Netze
- Verbessertes Handling der DNSv6 Server
- Fehlerbehebung in der Pulswahl
- Verbesserung eingehender Faxübertragung
- MAC-Filter Unterstützung für 32 Clients
- Verbesserung der Stabilität bei Nutzung von Media Receivern
- Optimierung Tel.-Adressbuch nach Update

Firmware-Version 09011603.00.025

Veröffentlichungsdatum: 08/2016

Änderungen:

- Erfüllung rechtlicher Vorgaben wegen Verwendung von Open Source Software

Firmware-Version 09011603.00.023

- Optimierungen DECT/Cat-IQ
- Optimierungen VoIP
- Optimierungen DNS

Firmware-Version 09011603.00.018

- Optimierungen IPv6
- Optimierungen VoIP

Firmware-Version 09011603.00.012

- Optimierungen IPv6
- Optimierungen SIP



Firmware-Version 09011603.00.009

- Unterstützung BNG
- Unterstützung von Telefonaten von/zu Voice over LTE (VoLTE) Geräten
- Aktualisierte Liste sicherer E-Mail-Server
- Fehlerbehebungen im Bereich VoIP
- Fehlerbehebungen im Bereich IPv6

Firmware-Version 09011602.00.015

- Verbessertes Verhalten bei DNS-Namensauflösungen

Firmware-Version 09011602.00.014

- Optimierungen WLAN

Firmware-Version 09011602.00.012

- Optimierung für die IP-Telefonie
- Optimierung in der grafischen Konfigurationsoberfläche
- Optimierung für den Betrieb mit dem Speedport ISDN Adapter
- Optimierung für WLAN To Go
- Optimierung für den DECT-Betrieb
- Optimierung beim WLAN-Betrieb mit MAC-Rechnern

Firmware-Version 09011601.00.074

- Optimierung Einwahlverhalten

Firmware-Version 09011601.00.073

- erste ausgelieferte Version