



## Firmware-Änderungen Speedport W 921 Fiber (Stand 08/2019)

### **Firmware-Version 2.46.000**

Veröffentlichungsdatum: 08/2019

- Behoben: Bei einem Anruf aus einem anderen Telefonnetz konnte es dazu kommen, dass das Gespräch nicht zustande kam
- Behoben: Bei Anrufen aus anderen Telefonnetzen konnte es innerhalb weniger Sekunden zum Gesprächsabbruch kommen
- Sicherstellung künftiger automatischer Online-Updates (CERT)

### **Firmware-Version 2.45.000**

Veröffentlichungsdatum: 01/2019

- Verbesserung bei der Rufnummernunterdrückung (CLIR)
- Verbesserung bei der automatischen MESZ/MEZ-Zeitumstellung in den Speedphones
- Verbesserung der Updatefähigkeit

### **Firmware-Version 2.43.000**

Veröffentlichungsdatum: 01/2017

- Weitere Verbesserung hinsichtlich Stabilität und Robustheit

### **Firmware-Version 2.42.000**

Veröffentlichungsdatum: 12/2016

- Weitere Verbesserung hinsichtlich Stabilität und Robustheit

### **Firmware-Version 2.41.000**

Veröffentlichungsdatum: 11/2016

- Verbesserte Router-Stabilität

### **Firmware-Version 2.39.000**

- Optimierung Update-Verhalten bei Speedphones
- Anpassung an die EasySupport Funktion



### **Firmware-Version 2.36.000**

- neue Statusseite
- Optimierung der Verbindung zum Mediacenter
- Optimierung der Internet-Telefonie
- Überarbeitung der Konfigurationsoberfläche

### **Firmware-Version 2.35.000**

- Behebung von WLAN-Problemen mit bestimmten WLAN-Clients
- Anpassungen in der Bedienoberfläche (Konfigurationsoberfläche) z.B.: Status-Seite direkt vor Login aufrufbar
- Optimierung bei der IP-Telefonie
- Steigerung der Gesamt-Stabilität bei Verwendung von Produkten von Dritt-Anbietern (z.B.: Thema Neustarts bei bestimmten Firewalls oder WLAN-Clients)
- Optimierung bei der Verwaltung von Netzwerkgeräten

### **Firmware-Version 2.25.000**

- Optimierung IP-basierte Telefonie
- Optimierung Entertain

### **Firmware-Version 2.21.000**

- Optimierung Internet-Telefonie (u.a. DTMF-Nachwahl bei Sprachbox)
- Stabilisierung WLAN-Verbindungen bei Einsatz von Realtek WLAN-Adapttern
- Optimierung LAN-Switch bei Einsatz von Apple-Geräten (z.B. Airport Express)

### **Firmware-Version 2.18.000**

- erste ausgelieferte Version