

Firmware-Änderungen Speedphone 30 (Stand 10/2016)

Firmware Version 1.034

Veröffentlichungsdatum: 10/2016

Änderungen:

- Anfrage des Speedphones nach neuer Firmware/Software wurde von täglich (alle 24 Stunden) auf wöchentlich (alle 168 Stunden) verlängert
- Audioproblem (Aushandlung Voice Codec) an AVM FritzBox behoben
- Verbesserung interne Telefonie zu a/b Ports im Router
- Behebung eines Speicherproblems (Flash-Speicher)

Firmware Version 1.030

Veröffentlichungsdatum: 04/2015

Änderungen:

- Die Displaybeleuchtung kann jetzt in der Ladeschale eingeschaltet werden
- Das redundante Symbol/Icon (Ziffer im Quadrat) für die Nummer des Mobilteils entfällt
- "Telefonbuchwechsel" (von "Meine Kontakte" auf "Unsere Kontakte" und umgekehrt) jetzt auch unter Optionen im Menü "Meine Kontakte" und "Unsere Kontakte" möglich
- Änderung der Bezeichnung des Untermenüs "Einstellungen" auf "Einrichtung" (Hauptmenü "Einstellungen" bleibt)
- Gemäß der Anforderung für den "Blauen Umweltengel" ist jetzt die Sendeleistung des Mobilteils einstellbar

Firmware Version 1.026

Veröffentlichungsdatum: 10/2014

- erste ausgelieferte Version