



Firmware-Änderungen Speedphone 52 (Stand 12/2020)

Firmware Version 5.10

Veröffentlichungsdatum: 12/2020

- Behoben: Teilweise vorkommender dauerhafter Rufton während eines Gesprächs
- Modifikation für zukünftige Firmware-Updates

Firmware Version 5.09

- erste ausgelieferte Version