

DIGITALISIERUNGSBOX BASIC

Firmwareänderungen (Stand 10/2025)

Firmware Version 12.39.2.08.10 Veröffentlichungsdatum: 10/2025

ÄNDERUNGEN

- Sicherheitsupdates (u.a. OpenSSL-Versionsupdate auf 1.1.1u)

Firmware Version 12.39.2.08.09 Veröffentlichungsdatum: 05/2023

ÄNDERUNGEN

- Sicherheitsupdates
- Optimierungen im Remote-Service (TR-69 user agent)
- Aktualisierte Open Source Software Lizenz Informationen
- Verbesserungen in der Telefonie (wenn erster P-CSCF nicht erreichbar ist)
- Anpassung der Timeout-Parameter der TCP-Verbindung

Firmware Version 12.39.2.08.06 Veröffentlichungsdatum: 07/2022

BUGFIX

- Router Advertisements für das lokale Netzwerk lässt sich nun wieder über die Bedienoberfläche deaktivieren

Firmware Version 12.39.2.08.05 Veröffentlichungsdatum: 06/2022

ÄNDERUNGEN

- Sicherheitsupdates (u.a. OpenSSL-Patch)
- Verbesserungen in der Telefonie (u.a. VoLTE)
- Optimierungen im Bereich GUI (Bedienoberfläche)

Firmware Version 12.39.2.08.04 Veröffentlichungsdatum: 12/2021

ÄNDERUNGEN

- Optimierung im Bereich SIP Telefonie-Registrierung

Firmware Version 12.39.2.08.01 Veröffentlichungsdatum: 09/2021

BUGFIX

- Behebung des Telefonie-Fehlers bei eingehenden Gesprächen am a/b2-Port nach Update auf V. 08.00.

Firmware Version 12.39.2.08.00 Veröffentlichungsdatum: 07/2021

ÄNDERUNGEN

- Verbesserungen bei Nutzung des MagentaZuhause Regio-Tarifs (Congstar, Plusnet)
- Umfangreiche Optimierungen im Bereich GUI (Bedienoberfläche)
- Verbesserungen beim NTP (neuer Service, Einführung offline-mode)
- Systemoptimierungen und OpenSource-Versionsupdates
- Verbesserungen in der Telefonie
- Erweiterung und Optimierung ACS-Support (u.a. Wiedereinschalten des Providersupports, Schedule Download)
- WLAN-Optimierungen
- Sicherheitsupdates

Firmware Version 12.39.2.07.03 Veröffentlichungsdatum: 10/2020

ÄNDERUNGEN

- Erneuerung der ACS Root-Zertifikate
- Fehlerbehebung für MAGENTA-TV für ADSL2-Anschlüsse

Firmware Version 12.39.2.07.01 Veröffentlichungsdatum: 08/2020

ÄNDERUNGEN

- Support von CompanyFlex (SIP-Trunk und MSN)
- Verbesserungen im Bereich Netzwerk (konfigurierbare Zieladresse in Firewallregeln, DynDNS auch ohne IPv6-Adresse funktional, konfigurierbares TCP-Verbindungs-Timeout)
- Verbesserungen im Bereich GUI (Anzeige der Einwahlserverinformation zur DSL Bandbreite hinzugefügt)
- IPTV Performanceverbesserung
- Vereinfachte Exposed Host Konfiguration
- Entfernung SixXs Support
- Sicherheitsupdates

Firmware Version 12.39.2.06.03 Veröffentlichungsdatum: 02/2020

BUGFIXES

- MagentaZuhause Regio-Tarif
- Telefonie-Verbesserungen
- ACS-Support

Firmware Version 12.39.2.06.01 Veröffentlichungsdatum: 01/2020

ÄNDERUNGEN

- Neues ACS Client-Zertifikat und -Schlüssel hinzugefügt

Firmware Version 12.39.2.06.00 Veröffentlichungsdatum: 12/2019

ÄNDERUNGEN

- Sicherheitsupdates
- Stabilitätsverbesserungen
- Erweiterter IPv6-Support
- Verbesserungen in der Telefonie (u.a. MediaSec-Schalter, Yealink-Support)
- Verbesserungen im Support des Tarifs MagentaZuhause Regio
- TR-069-Erweiterungen und Optimierungen

Firmware Version 12.39.2.05.00 Veröffentlichungsdatum: 08/2019

ÄNDERUNGEN

- Fix ADSL-Modem Mode (die Verwendung der Firmware 12.39.2.03.02 ist nicht mehr notwendig)
- Optimierungen im ADSL-Router-Mode
- Sicherheitsupdates
- Diverse Verbesserungen im Netzwerkbereich (u.a. gratuitous ARP aktiviert)
- Verbesserungen der Weboberfläche (u.a. Firmwareprüfung, Passwordeingabe, Mediasec)
- Verbesserungen im Telefonieverhalten (u.a. Clip no screening)
- Verbesserungen im Zusammenspiel mit Telefonanlagen (Avaya, Eumex)
- Funktion „Dateiserver“ aus Sicherheitsaspekten und aufgrund des technischen Fortschritts entfernt

HINWEIS

Der Medienserver (Twonky) zur Unterstützung angeschlossener USB-Datenträger ist weiterhin integriert.

Firmware Version 12.39.2.04.00 Veröffentlichungsdatum: 03/2019

ÄNDERUNGEN

- Sicherheitsupdates
- VoSIP mit stärkerer Verschlüsselung
- VoSIP Zertifikat-Erneuerung
- Verbesserte System-Stabilität
- Verbesserung der Firmware-Update-Prüfung
- Vollständiger VDSL-Modem-Mode-Support
- Optimierung Telefonie (PBX-Mode für SIP-Trunk, Call Forwarding, Anrufliste, VoSIP, Bedienoberfläche)
- TR-069-Erweiterungen und Optimierungen
- Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (WLAN, FW-Update, Ansicht der LAN-Clients)
- Optimierung für verschiedene Browser
- Optimierung der Validierung von IP-Adressen und DHCP-Bereichen
- Verbesserung der Anzeige der WLAN-Sendeleistung
- Aus Telekom Zuhause Start wird MagentaZuhause Regio

BEKANNTE EINSCHRÄNKUNGEN

- Der Router-Betrieb an ADSL-Leitungen kann in seltenen Situationen zu einer Einschränkung der Bandbreite führen.
- Der Modem-Mode an ADSL-Leitungen wird weiterhin nicht unterstützt. Bitte installieren Sie für die ADSL-Modem Mode Nutzung die Version 12.39.2.03.02 – diese finden Sie unter <http://telekom.de/digitalisierungsbox-hilfe>

Firmware Version: 12.39.2.03.02 Veröffentlichungsdatum: 10/2018

ÄNDERUNGEN

- Fix für den Modem Mode: Das Gerät erzielt jetzt im Betrieb als VDSL-Modem den vollen Leitungsdurchsatz bis 250 Mbit/s. Es wird auch der maximal mögliche Durchsatz an ADSL-Leitungen unterstützt.

Firmware Version: 12.39.2.03.01 Veröffentlichungsdatum: 10/2018

ÄNDERUNGEN

- Optimierung des DSL-Treibers und Anpassungen dazu in der Bedienoberfläche
- Erhöhung der Anzahl der möglichen Sprachkanäle im PBX-Modus von 4 auf 8 Kanäle
- Optimierung in Telefonie und WLAN
- Loadbalancing nun über die Bedienoberfläche (Web-GUI) konfigurierbar
- Verbesserung der Zeitserver Einstellungen
- Kleinere Fehlerbehebungen und Optimierungen

WICHTIGER HINWEIS

- Ab dieser Version werden die Features FTP-Server, Drucker-Server und Fileserver-Fernzugriff aus Sicherheitsgründen NICHT mehr unterstützt.
- Bei Kunden, die aktuell diese Features benutzen, bleibt dies auch nach dem Update erhalten, es erfolgt lediglich ein Hinweis auf den zukünftigen Wegfall. Nach einem Werksreset der Digitalisierungsbox BASIC sind die Features nicht mehr verfügbar.
Achtung: Falls es aus Sicherheitsgründen notwendig werden sollte, behalten wir uns vor, diese Funktionen auch für heute aktive Nutzer mit einem Folgerelease abzuschalten.

BEKANNTE EINSCHRÄNKUNGEN

- In dieser Version ist der VDSL-Modem-Mode nicht voll funktionsfähig und erlaubt nur Bandbreiten bis 50 Mbit/s.
- Bitte installieren Sie für die Modem Mode Nutzung die Version 12.39.2.03.02 – diese finden Sie unter <http://telekom.de/digitalisierungsbox-hilfe>

Firmware Version: 12.39.2.02.00 Veröffentlichungsdatum: 08/2018

ÄNDERUNGEN

- Diverse Verbesserungen im Bereich Telefonie
- Verbesserungen der Weboberfläche in Bezug auf die LAN-Client Anzeige
- Diverse Verbesserungen im Netzwerkbereich

Firmware Version: 12.39.2.01.00

- erste ausgelieferte Version