



Firmwareänderungen Speedport Entry 2 (Stand 04/2019)

Firmware Version 090126.2.6.002.0

Veröffentlichungsdatum: 04/2019

- Neu: Unterstützung des schnellen Online-Updates (CDN), mit kürzerer Unterbrechung der Verbindung
- Behoben: Es konnte zum Abbruch abgehender Telefonate kommen, wenn die regionale Zielrufnummer an ein Mobiltelefon weitergeleitet wurde
- Optimiertes Verhalten, um kurzzeitiges Aussetzen der Internetverbindung zu verhindern (LCP Echo)
- Behoben: In einem Telefonat zu einem Mobiltelefon konnte es in seltenen Fällen zu einem Abbruch des Gesprächs kommen, nachdem eine auf Mobilfunkseite gehaltene Verbindung reaktiviert wurde
- Verbesserte Datenübertragung über Telefonie-Verbindungen, z.B. Fax-Übertragung (V.152 Protokoll)
- Behoben: Bei Verwendung des Speedport ISDN Adapters konnte es bei ausgehenden Telefonaten in fremde Telefonnetze vereinzelt zu einem Abbruch der Telefonverbindung kommen (Big MTU Size)

Firmware Version 090126.2.5.002.4

Veröffentlichungsdatum: 10/2018

- Abgehende Telefongespräche zu SIP-Trunk Cisco PBX wieder möglich
- Verbessertes Verhalten bei Telefoniestörungen
- Verbesserung der Interoperabilität bei der IP-Telefonie
- Verbessert: Ständige Rufnummernunterdrückung bei fallweiser Übermittlung

Firmware Version 090126.2.5.002.3

Veröffentlichungsdatum: 06/2018

- Deaktivierung der „Liste der sicheren E-Mail-Server“
 - Aus rechtlichen Gründen ist die Telekom angehalten, diese Funktion auszuschalten und die Aktivierung dem Kunden zu überlassen. Sie können die Funktion bei Bedarf jederzeit wieder selbst im Einrichtungsmenü des Speedport aktivieren (speedport.ip, Internet, -> „Liste der sicheren E-Mail-Server“)
- Verbessertes Verhalten in Zusammenhang mit der HomeTalk APP
- Erhöhte Router-Sicherheit

Firmware Version 090126.2.5.002.1

Veröffentlichungsdatum: 09/2017



- Verbesserung der Signalisierung der IP-Telefonie bei in fremde Netze (PEM)
- Optimiertes Verhalten nach Telefoniestörungen
- Verbesserungen bei der Nutzung von Entertain TV
- Verbesserte Router-Sicherheit

Firmware Version 090126.2.0.003

Veröffentlichungsdatum: 08/2016

Neu Funktion:

- Volle Unterstützung von Entertain
- Neues „Responsive Design“ des Userinterface

Änderungen:

- Erfüllung rechtlicher Vorgaben wegen Verwendung von Open Source Software

Firmware Version 09012601.05.004.5

- Optimierung für die DSL-Hilfe App
- Optimierung IP-basierte Telefonie

Firmware Version 09012601.05.004.0

- Fehlerbehebung bei der Internet-Telefonie

Firmware Version 09.012601.00.003.0

- Optimierung für die DSL Hilfe App

Firmware Version 09012601.00.002.0

- erste ausgelieferte Version