



Firmwareänderungen Speedport Hybrid (Stand 05/2017)

Firmware Version 050124.03.05.017

Veröffentlichungsdatum: 05/2017

Änderungen:

- Verbesserungen im DSL
- Verbessertes Handling DSL-LTE (Bonding)
- DSL auch ohne gesteckte SIM-Karte möglich
- Verbesserte Sicherheit
- Zahlreiche Verbesserungen betr. Heim-Netzwerk
- Verbesserte Unterstützung Dynamic DNS
- Verbessertes WLAN
- Fehlerbehebung in der WebUI

Firmware Version 050124.03.00.012

Veröffentlichungsdatum: 08/2016

Änderungen:

- Anpassungen an neue Netztechnik
- Verbesserungen der IPv6-Unterstützung
- Komfortablere Erstinbetriebnahme der IP-Telefonie
- Verbessertes Bonding zwischen DSL und LTE
- Optimierter DSL-Upstream
- Verbesserte Unterstützung der DSL Hilfe App
- QoS im EntertainTV verbessert
- Verbesserungen in der IP-Telefonie
- Verbesserte Unterstützung des WLAN Repeaters Speedport W 100
- Fehlerkorrekturen im WebGUI
- Optimierte Unterstützung bei der Passwort findung
- Optimierung der internen IP-Adress-Verwaltung DHCP
- Optimierung des Power Managements
- Benutzerhandbuch überarbeitet und aktualisiert

Firmware Version 050124.02.00.012

- Optimierung IP-basierte Telefonie



Firmware Version 050124.02.00.010

- Optimierung der Bondingperformance in den einzelnen Tunneln

Firmware Version 050124.02.00.009

- Optimierung der Internet-Telefonie
- Optimierung Port-Forwarding
- Support von weiteren VPN Lösungen
- Optimierung der Konfigurationsoberfläche und Einführung der Statusübersichtsseite
- Performance-Optimierung bei der Zusammenschaltung xDSL-LTE
- Optimierung Speedport ISDN Adapter Support

Firmware Version 050124.01.00.057

- Optimierung der Bondingperformance in einigen Anschlussbereichen

Firmware Version 050124.01.00.055

- Optimierung der automatischen Konfiguration

Firmware Version 05012401.00.053

- Unterstützung Speedport ISDN Adapter

Firmware Version 050124.01.00.052

- erste ausgelieferte Version