



## Firmware-Änderungen Speedport W 723V Typ A (Stand 12/2019)

### **Firmware Version 1.01.022**

Veröffentlichungsdatum: 12/2019

#### Änderungen

- Behoben: Nach einer netzseitigen Telefonie-Störung konnte es dazu kommen, dass nicht alle drei Rufnummern wieder erreichbar waren.
- Verbesserte Online-Sicherheit
- Sicherstellung künftiger automatischer Online-Updates (CERT)

### **Firmware Version 1.01.018**

Veröffentlichungsdatum: 04/2017

#### Änderungen

- Verbesserungen der Stabilität im Heimnetzwerk (TCP-DNS Queries)

### **Firmware Version 1.01.017**

Veröffentlichungsdatum: 11/2016

#### Änderungen:

- Optimierung der IP-basierten Telefonie

### **Firmware Version 1.01.016**

- Optimierung der NGTV

### **Firmware Version 1.01.012**

- Optimierung IP-basierte Telefonie
- Anpassungen Sicherheits-Zertifikat für Easy-Support

### **Firmware Version 1.01.011**



- Optimierung IP-basierte Telefonie
- Fehlerbehebung IP-basierte Telefonie

#### **Firmware Version 1.01.010**

- Umgehung der Zertifikatsproblematik beim Web-Konfigurator
- Deaktivierung der WPS-PIN Methode
- Unterstützung von VoLTE

#### **Firmware Version 1.01.009**

- Unterstützung der VDSL Technik Vectoring
- Anpassung IPV6
- Optimierung bei der IP-Adressvergabe bei Entertain
- Optimierung der IP-basierten Telefonie inkl. Home-Talk App

#### **Firmware Version 1.01.001**

- Optimierung IP-basierte Telefonie

#### **Firmware Version 1.00.098**

- Optimierung für die Fax-Übertragung (V152)
- Optimierung Sicherheit IPV6

#### **Firmware Version 1.00.096**

- Optimierung und Bugfixes IP-basierte Telefonie

#### **Firmware Version 1.00.095**

- Optimierung für den Betrieb mit Speedphones
- Optimierung Registrierung DSL-Telefonie
- Optimierung und Bugfixes WLAN-Zugangsberechtigung
- Optimierung und Bugfixes für USB-Drucker unter MAC OS
- Anpassungen in der Konfigurationsoberfläche



### **Firmware Version 1.00.092**

- Sicherheit für WPS-Anmeldung erhöht
- Optimierung DSL-Telefonie
- Optimierung EasySupport

### **Firmware Version 1.00.090**

- DECT-Anpassung für zukünftige Speedphone-Geräte
- Implementierung IPv6

### **Firmware Version 1.00.080**

- Optimierung DECT-Basis
- Optimierung Annex J Performance
- Optimierung WLAN
- Serveranpassungen für IP-Telefonie

### **Firmware Version 1.00.074**

- Optimierung DECT-Basis

### **Firmware Version 1.00.073**

- Optimierung IP-basierte Telefonie
- Optimierung WLAN
- Optimierung im Zusammenspiel mit einer Bridge

### **Firmware Version 1.00.058**

- erste ausgelieferte Version