



## Firmware-Änderungen Speedport W 723V Typ B (Stand 08/2021)

### **Firmware-Version 1.49.000**

Veröffentlichungsdatum: 08/2021

- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)

### **Firmware-Version 1.48.000**

Veröffentlichungsdatum: 04/2020

- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)

### **Firmware-Version 1.47.000**

Veröffentlichungsdatum: 08/2019

- Behoben: Bei einem Anruf aus dem Versatel-Telefonnetz konnte es dazu kommen, dass das Gespräch nicht zustande kam
- Behoben: Bei einem Anruf aus einem anderen Telefonnetz mit ungewöhnlicher Konfiguration konnte es dazu kommen, dass das Gespräch nicht zustande kam
- Sicherstellung künftiger automatischer Online-Updates (CERT)

### **Firmware-Version 1.46.000**

Veröffentlichungsdatum: 11/2018

- Anpassung der Update-Fähigkeit
- Verbessert: Ständige Rufnummernunterdrückung bei fallweiser Übermittlung

### **Firmware-Version 1.45.000**

Veröffentlichungsdatum: 08/2017

- Verbesserungen in der IP-Telefonie
- Verbesserungen bei der Einwahl in fremde Telefon-Netze

### **Firmware-Version 1.43.000**



Veröffentlichungsdatum: 01/2017

- Weitere Verbesserung hinsichtlich Stabilität und Robustheit

### **Firmware-Version 1.42.000**

Veröffentlichungsdatum: 12/2016

- Weitere Verbesserung hinsichtlich Stabilität und Robustheit

### **Firmware-Version 1.41.000**

Veröffentlichungsdatum: 11/2016

- Verbesserte Router-Stabilität

### **Firmware-Version 1.40.000**

- Optimierung Entertain (NGTV)

### **Firmware-Version 1.39.000**

- Anpassungen Easy-Support
- Optimierung für die Internet-Telefonie

### **Firmware-Version 1.38.000**

- Optimierung Update-Verhalten bei Speedphones

### **Firmware-Version 1.37.000**

- Unterstützung von Telefonaten von/zu Voice over LTE (VoLTE) Geräten
- Fehlerbehebung im Bereich VoIP
- Korrekte Anzeige der Down- und Uploadgeschwindigkeit bei Vectoring-Anschlüssen
- Anpassung des Zugriffs auf die Konfigurationsoberfläche (Zertifikat)

### **Firmware-Version 1.36.000**



- Unterstützung der VDSL Technik Vectoring
- Optimierung für IPv4/ IPv6 Dual Stack Anschlüsse
- Optimierung bei der IP-Telefonie
- Verbesserungen in der Konfigurationsoberfläche
- Unterstützung des Gehörlosen Telefonie Dienstes Tess Relay (Telepresence)

#### **Firmware-Version 1.32.000**

- Optimierung IP-basierte Telefonie

#### **Firmware-Version 1.28.000**

- Optimierung IP-basierte Telefonie

#### **Firmware-Version 1.27.000**

- Optimierung Entertain Funktionen
- Optimierung der LAN-Ports

#### **Firmware-Version 1.26.000**

- Optimierung WLAN
- Optimierung für Speedphones 100, 500 und 700
- Optimierung Konfigurator
- Optimierung IPv6

#### **Firmware-Version 1.24.000**

- Schließung Sicherheitslücke WPS

#### **Firmware-Version 1.23.000**

- Optimierung DSL-Telefonie

#### **Firmware-Version 1.22.000**



- Optimierung DSL-Telefonie

#### **Firmware-Version 1.20.000**

- Optimierung Synchronisationsverhalten an ADSL-Anschlüssen
- Optimierung VoIP Registrierung
- Optimierung IPv6 Betrieb

#### **Firmware-Version 1.19.000**

- Optimierung Synchronisationsverhalten an VDSL-Anschlüssen
- Anpassung für IPv6 Betrieb
- Optimierung für Speedphones 100, 500, 700 (DECT/CatIQ 2.0)
- DECT: Einstellung Sendeleistung und Eco-Mode

#### **Firmware-Version 1.11.000**

- Optimierung Synchronisationsverhalten

#### **Firmware-Version 1.10.000**

- erste ausgelieferte Version