



Firmware-Änderungen Speedport W 724V Typ B (Stand 08/2022)

Firmware Version 01011603.07.008

Veröffentlichungsdatum: 08/2022

Änderungen:

- Telefonie: Die „Rückruf bei Besetzt Funktion war nicht immer nutzbar
- Telefonie: Verbesserter Umgang mit eintreffenden inkompatiblen Anrufen (SIP SDP offer)
- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)

Firmware Version 01011603.07.006

Veröffentlichungsdatum: 08/2021

Änderungen:

- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)

Firmware Version 01011603.07.005

Veröffentlichungsdatum: 06/2021

Änderungen:

- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)

Firmware Version 01011603.07.003

Veröffentlichungsdatum: 04/2020

Änderungen:

- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)
- Optimierung der Unterstützung kleiner Paketgrößen

Firmware Version 01011603.07.002

Veröffentlichungsdatum: 03/2020



Änderungen:

- Behoben: Die Onleihe-Server der Stadtbibliotheken sind wieder erreichbar
- Behoben: Unterstützung von Geräten der Telenot Electronic GmbH

Firmware Version 01011603.07.001

Veröffentlichungsdatum: 10/2019

Änderungen:

- Behoben: Verbindungsverlust im WLAN bei einzelnen Smartphone-Typen mit Amazon-Apps
- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)
- Sicherstellung künftiger automatischer Online-Updates (CERT)

Firmware Version 01011603.06.003

Veröffentlichungsdatum: 03/2019

Änderungen:

- Verbessert: Signalisierung eingehender Anrufe mit unterdrückter Rufnummer
- Verbesserte Unterstützung des V.152 Protokolls (Voice band data over IP networks)

Firmware Version 01011603.06.002

Veröffentlichungsdatum: 09/2018

Änderungen:

- Sommerzeit-Umstellung: Speedphones zeigen nun die aktuelle Uhrzeit

Firmware Version 01011603.06.001

Veröffentlichungsdatum: 06/2018

Änderungen:

- Deaktivierung der „Liste der sicheren E-Mail-Server“
 - Aus rechtlichen Gründen ist die Telekom angehalten, diese Funktion auszuschalten und die Aktivierung dem Kunden zu überlassen. Sie können die Funktion bei Bedarf jederzeit wieder



selbst im Einrichtungsmenü des Speedport aktivieren (speedport.ip, Internet, -> „Liste der sicheren E-Mail-Server“)

- Verbessertes Online-Verhalten (terminate all sessions after a sync-loss)

Firmware Version 01011603.05.033

Veröffentlichungsdatum: 09/2017

Änderungen:

- Stabilisierung der Online-Konnektivität
- Verbesserungen in der IP-Telefonie
- Verbesserte Sicherheit im WAN-Interface

Firmware Version 01011603.05.032

Veröffentlichungsdatum: 06/2017

Änderungen:

- Verbesserte Stabilität an einigen DSL-Anschlüssen

Firmware Version 01011603.05.020

Veröffentlichungsdatum: 12/2016

Änderungen:

- Verbesserung des DSL Uploads (G.INP Retransmission)
- Verbesserung der manuellen Konfiguration der IP-Telefonie
- Verbesserung der automatischen Bereitstellung der IP-Telefonie
- Verstärktes WLAN
- Verbesserungen betr. EntertainTV
- Optimierung bei der Anzeige von E-Mails im Speedphone 50
- Verbesserung der Signalisierung der IP-Telefonie bei Einwahl in fremde Netze
- Verbesserung in den Telefonie-Funktionen „Rückruf bei Besetzt“
- Optimierung in der Unterstützung des IPv6 Protokolls
- Optimierung in der Unterstützung des DHCPv6 Protokolls
- Verbesserung der Netzwerkadressübersetzung (NAT Loopback)
- Verbesserung bei der abgehenden Faxübertragung
- Verbesserte Unterstützung des Carephone Bosch HTS62EU



Firmware Version 01011603.00.009

Veröffentlichungsdatum: 08/2016

Änderungen:

- Erfüllung rechtlicher Vorgaben wegen Verwendung von Open Source Software

Firmware Version 01011603.00.008

- Optimierung für Entertain

Firmware Version 01011603.00.007

- Optimierung VoIP
- Optimierung Update-Verhalten bei Speedphones

Firmware Version 01011603.00.006

- Optimierung Update-Verhalten bei Speedphones

Firmware Version 01011603.00.005

- Optimierung WLAN, Anpassungen an die Standards EN 300328 V1.8.1 und EN 301893 V1.7.1
- Optimierung der Adress-Aushandlung mit Media-Receiver
- Neue Status-Seite
- Optimierung für Internet-Telefonie

Firmware Version 01011602.00.001

- VDSL Vectoring (Geschwindigkeiten bis 100Mbit/s)
- Verbesserungen an der Konfigurationsoberfläche
- Optimierung im Rahmen der IPv6 Privatsphäre
- Die Funktionsweise für das Feature „Liste der sicheren E-Mail-Server wurde optimiert

Firmware Version 01011601.00.09

- erste ausgelieferte Version