



## Firmware-Änderungen Speedport W 504V (Stand 08/2019)

### **Firmware-Version 1.24.000**

Veröffentlichungsdatum: 08/2019

- Zugang zur Routerkonfiguration <http://speedport.ip> an das Verhalten aktueller Web-Browser angepasst
- Behoben: Bei einem Anruf aus dem Versatel-Telefonnetz konnte es dazu kommen, dass das Gespräch nicht zustande kam
- Behoben: Bei einem Anruf aus einem anderen Telefonnetz mit ungewöhnlicher Konfiguration konnte es dazu kommen, dass das Gespräch nicht zustande kam
- Verbessert: Ständige Rufnummernunterdrückung bei fallweiser Übermittlung
- Sicherstellung künftiger Online-Updates (CERT)

### **Firmware-Version 1.23.000**

Veröffentlichungsdatum: 11/2018

- Anpassung der Update-Fähigkeit

### **Firmware-Version 1.22.000**

Veröffentlichungsdatum: 01/2017

- Weitere Verbesserung hinsichtlich Stabilität und Robustheit

### **Firmware-Version 1.21.000**

Veröffentlichungsdatum: 12/2016

- Weitere Verbesserung hinsichtlich Stabilität und Robustheit

### **Firmware-Version 1.20.000**

Veröffentlichungsdatum: 11/2016

- Verbesserte Router-Stabilität

### **Firmware-Version 1.19.000**



- Optimierung Easy-Support

#### **Firmware-Version 1.17.000**

- Optimierung Fax-Funktion über IP-Telefonie

#### **Firmware-Version 1.15.000**

- Schließung Sicherheitslücke WPS

#### **Firmware-Version 1.14.000**

- Serveranpassungen für die IP-Telefonie

#### **Firmware-Version 1.13.000**

- Optimierung IP-Telefonie
- Optimierung Festnetz Telefonie
- Optimierung Performance

#### **Firmware-Version 1.10.000**

- Optimierung der WLAN-Verbindung mit Speedport W 101 Bridge

#### **Firmware-Version 1.06.000**

- erste ausgelieferte Version