



Firmware-Änderungen Speedport W 723V Typ B (Stand 04/2020)

Firmware-Version 1.48.000

Veröffentlichungsdatum: 04/2020

- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)

Firmware-Version 1.47.000

Veröffentlichungsdatum: 08/2019

- Behoben: Bei einem Anruf aus dem Versatel-Telefonnetz konnte es dazu kommen, dass das Gespräch nicht zustande kam
- Behoben: Bei einem Anruf aus einem anderen Telefonnetz mit ungewöhnlicher Konfiguration konnte es dazu kommen, dass das Gespräch nicht zustande kam
- Sicherstellung künftiger automatischer Online-Updates (CERT)

Firmware-Version 1.46.000

Veröffentlichungsdatum: 11/2018

- Anpassung der Update-Fähigkeit
- Verbessert: Ständige Rufnummernunterdrückung bei fallweiser Übermittlung

Firmware-Version 1.45.000

Veröffentlichungsdatum: 08/2017

- Verbesserungen in der IP-Telefonie
- Verbesserungen bei der Einwahl in fremde Telefon-Netze

Firmware-Version 1.43.000

Veröffentlichungsdatum: 01/2017

- Weitere Verbesserung hinsichtlich Stabilität und Robustheit

Firmware-Version 1.42.000



Veröffentlichungsdatum: 12/2016

- Weitere Verbesserung hinsichtlich Stabilität und Robustheit

Firmware-Version 1.41.000

Veröffentlichungsdatum: 11/2016

- Verbesserte Router-Stabilität

Firmware-Version 1.40.000

- Optimierung Entertain (NGTV)

Firmware-Version 1.39.000

- Anpassungen Easy-Support
- Optimierung für die Internet-Telefonie

Firmware-Version 1.38.000

- Optimierung Update-Verhalten bei Speedphones

Firmware-Version 1.37.000

- Unterstützung von Telefonaten von/zu Voice over LTE (VoLTE) Geräten
- Fehlerbehebung im Bereich VoIP
- Korrekte Anzeige der Down- und Uploadgeschwindigkeit bei Vectoring-Anschlüssen
- Anpassung des Zugriffs auf die Konfigurationsoberfläche (Zertifikat)

Firmware-Version 1.36.000

- Unterstützung der VDSL Technik Vectoring
- Optimierung für IPv4/ IPv6 Dual Stack Anschlüsse
- Optimierung bei der IP-Telefonie
- Verbesserungen in der Konfigurationsoberfläche
- Unterstützung des Gehörlosen Telefonie Dienstes Tess Relay (Telepresence)



Firmware-Version 1.32.000

- Optimierung IP-basierte Telefonie

Firmware-Version 1.28.000

- Optimierung IP-basierte Telefonie

Firmware-Version 1.27.000

- Optimierung Entertain Funktionen
- Optimierung der LAN-Ports

Firmware-Version 1.26.000

- Optimierung WLAN
- Optimierung für Speedphones 100, 500 und 700
- Optimierung Konfigurator
- Optimierung IPv6

Firmware-Version 1.24.000

- Schließung Sicherheitslücke WPS

Firmware-Version 1.23.000

- Optimierung DSL-Telefonie

Firmware-Version 1.22.000

- Optimierung DSL-Telefonie

Firmware-Version 1.20.000

- Optimierung Synchronisationsverhalten an ADSL-Anschlüssen



- Optimierung VoIP Registrierung
- Optimierung IPv6 Betrieb

Firmware-Version 1.19.000

- Optimierung Synchronisationsverhalten an VDSL-Anschlüssen
- Anpassung für IPv6 Betrieb
- Optimierung für Speedphones 100, 500, 700 (DECT/CatIQ 2.0)
- DECT: Einstellung Sendeleistung und Eco-Mode

Firmware-Version 1.11.000

- Optimierung Synchronisationsverhalten

Firmware-Version 1.10.000

- erste ausgelieferte Version