



Firmwareänderungen Speedport W 724V Typ A (Stand 12/2016)

Firmware Version 05011603.05.020

- Verbesserte Stabilität bei langen ADSL-Anschlussleitungen
- Verbesserung des DSL Uploads (ReTx Retransmission)
- Verbesserung der manuellen Konfiguration der IP-Telefonie
- Verbesserung der automatischen Bereitstellung der IP-Telefonie
- Verbesserung der Signalisierung der IP-Telefonie bei Einwahl in fremde Netze
- Verbesserungen betr. Entertain und EntertainTV
- Verbesserung bei Nutzung von mehreren Media Receivern
- Verbessertes Handling von E-Mails mit Speedphone 50 und 500
- Fehlerbehebung in der Unterstützung des IPv6 Protokolls

Firmware Version 05011603.00.011

Veröffentlichungsdatum: 08/2016

Änderungen:

- Erfüllung rechtlicher Vorgaben wegen Verwendung von Open Source Software

Firmware Version 05011603.00.009

- Optimierung der IP-basierten Telefonie
- Optimierung des EasySupport

Firmware Version 05011603.00.007

- Optimierung abgehende Telefonie mit Speedphones
- Optimierung IPTV



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Firmware Version 05011603.00.003

- Optimierung für Betrieb mit Speedphones
- Diagnostik-Seite in der Benutzeroberfläche
- Anpassung Adress-Vergabe für Media-Receiver
- Fehlerbehebungen im Bereich Internet Telefonie

Firmware Version 05011603.00.002

- Unterstützung BNG
- Aktualisierte Liste sicherer E-Mail-Server
- Fehlerbehebungen im Bereich VoIP
- Fehlerbehebungen im Bereich IPv6

Firmware Version 05011602.00.001

- Vectoring fähig
- Einschränkungen mit externen SIP-Clients gefixt (z. B. Hometalk App)
- Optimierung bei der VoIP-Registrierung

Firmware Version 05011601.00.065

- Optimierung IPv6
- Optimierung automatische Konfiguration

Firmware Version 05011601.00.058

- erste ausgelieferte Version