

Controller: Eumex 5520PC
Betriebssystem: Windows Vista / XP / 2000
Professional
Version: 03.11.07
Build: 07.08.15

Hinweise zur Installation von Eumex 5520PC in Microsoft Windows Vista/XP/2000

Hinweis: Falls Sie die Eumex 5520PC bereits unter Windows Vista/XP/2000 installiert haben, genügt der Aufruf des Programms SETUP.EXE.
Wenn Sie eine komplette Neuinstallation durchführen, folgen Sie bitte der nachstehenden Beschreibung.

Für den Einsatz unter Microsoft Windows Vista/XP/2000 werden speziell entwickelte Treiber für das "Win32 Driver Model" (WDM) mitgeliefert. Der echte 32-Bit-Gerätetreiber bietet volle Unterstützung für alle Leistungsmerkmale von Microsoft Windows Vista/XP/2000. Als Anwendungsschnittstelle wird COMMON-ISDN-API 2.0 zur Verfügung gestellt.

Inhalt:

1. Anschluss von Eumex 5520PC und anderer Geräte mit CAPI-Treiber an einem Computer
2. Installation der Treibersoftware in Windows Vista
3. Installation der Treibersoftware in Windows XP
4. Installation der Treibersoftware in Windows 2000
5. Deinstallation in Windows Vista
6. Deinstallation in Windows XP
7. Deinstallation in Windows 2000
8. Neue Informationen und Treiber für die Eumex 5520PC

1. Anschluss von Eumex 5520PC und anderer Geräte mit CAPI-Treiber an einem Computer

Bitte beachten Sie, dass Sie nur einen CAPI-Treiber auf Ihrem Computer installieren können. Wenn Sie auf Ihrem PC bereits andere ISDN-Adapter mit CAPI installiert haben, müssen Sie diese zuerst deinstallieren, bevor Sie den CAPI-Treiber der Eumex 5520PC installieren können.

2. Installation der Treibersoftware in Windows Vista

Hinweis: Zur Installation der Treibersoftware in Windows Vista müssen Sie über Administrator-Rechte verfügen!

1. Nehmen Sie das USB-Kabel zur Hand und stecken Sie den flachen Serie-A-Stecker in die USB-Buchse Ihres Computers. Stecken Sie dann den quadratischen Serie-B-Stecker in die USB-Buchse der Eumex 5520PC.
2. Schließen Sie die Eumex 5520PC an die Stromversorgung an. Der Plug&Play-Mechanismus von Windows Vista erkennt die Eumex 5520PC automatisch.
3. Windows Vista meldet, dass Treibersoftware für ein "USB ISDN Device" installiert werden muss. Wählen Sie die Einstellung "Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)".

4. Im nächsten Dialog werden Sie von der Benutzerkontensteuerung gefragt, ob Sie Ihre Zustimmung zur Installation eines Gerätetreibers geben möchten. Klicken Sie auf "Fortsetzen".
5. Im folgenden Dialogfenster werden Sie aufgefordert, einen Datenträger für das "USB ISDN Device" einzulegen.
6. Klicken Sie auf "Der Datenträger ist nicht verfügbar. Andere Optionen anzeigen". Wählen Sie anschließend "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen (erweitert)" und geben Sie mit Hilfe der Schaltfläche "Durchsuchen" den Pfad zur Treiberdatei an.
7. Klicken Sie auf "Weiter", um die Treibersoftware zu installieren.
8. Als letzten Schritt erhalten Sie die Meldung, dass die Software installiert wurde. Klicken Sie auf "Schließen". Der Treiber wird in der Registrierung eingetragen, so dass die CAPI-Treibersoftware beim Starten von Windows Vista automatisch aktiviert wird.

3. Installation der Treibersoftware in Windows XP

Hinweis: Zur Installation der Treibersoftware in Windows XP müssen Sie über Administrator-Rechte verfügen!

1. Nehmen Sie das USB-Kabel zur Hand und stecken Sie den flachen Serie-A-Stecker in die USB-Buchse Ihres Computers. Stecken Sie dann den quadratischen Serie-B-Stecker in die USB-Buchse der Eumex 5520PC.
2. Schließen Sie die Eumex 5520PC an die Stromversorgung an. Der Plug&Play-Mechanismus von Windows XP erkennt die Eumex 5520PC automatisch.
3. Der Hardware-Assistent wird gestartet mit der Frage: "Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?" (nur mit SP2). Wählen Sie „Nein, diesmal nicht“ und klicken Sie auf „Weiter“.
4. Die nächste Meldung des Hardware-Assistenten lautet "Wie möchten Sie vorgehen?". Wählen Sie die Option "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)" und klicken Sie auf "Weiter".
5. Wählen Sie anschließend "Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen" und geben Sie mit Hilfe der Schaltfläche "Durchsuchen" den Pfad zur Treiberdatei an.
6. Klicken Sie auf "Weiter", um die Treibersoftware zu installieren.
7. Als letzten Schritt erhalten Sie die Meldung des Hardware-Assistenten, dass die Software installiert wurde. Klicken Sie auf "Fertig stellen" und starten Sie Windows nach Aufforderung neu. Der Treiber wird in der Registrierung eingetragen, so dass die CAPI-Treibersoftware beim Starten von Windows XP automatisch aktiviert wird.

4. Installation der Treibersoftware in Windows 2000

Hinweis: Zur Installation der Treibersoftware in Windows 2000 müssen Sie über Administrator-Rechte verfügen!

1. Nehmen Sie das USB-Kabel zur Hand und stecken Sie den flachen Serie-A-Stecker in die USB-Buchse Ihres Computers. Stecken Sie dann den quadratischen Serie-B-Stecker in die USB-Buchse der Eumex 5520PC.
2. Schließen Sie die Eumex 5520PC an die Stromversorgung an. Der Plug&Play-Mechanismus von Windows 2000 erkennt die Eumex 5520PC automatisch. Der Hardware-Assistent wird gestartet.
3. Es erscheint das Dialogfenster mit der Meldung "Dieser Assistent installiert einen Treiber für ein Gerät". Klicken Sie auf "Weiter".
4. Die nächste Meldung des Hardware-Assistenten lautet "Wie möchten Sie vorgehen?". Wählen Sie "Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)" und klicken Sie auf "Weiter".

5. Nun werden Sie gefragt, wo Windows nach Treibern suchen soll. Wählen Sie nur das Kästchen "Andere Quelle angeben" aus. Alle anderen Optionen müssen deaktiviert sein. Klicken Sie nun auf "Weiter".
6. Im nächsten Dialog geben Sie den Pfad zu den Installationsdateien an. Bestätigen Sie mit "OK".
7. Windows meldet nun, dass ein Treiber für das Gerät gefunden wurde. Klicken Sie auf "Weiter".
8. Im nächsten Dialog werden Sie von Windows möglicherweise aufgefordert, eine nicht digital von Microsoft signierte Software zu installieren (je nachdem welche Treibersignaturoptionen auf Ihrem System eingestellt sind). Beantworten Sie bitte die entsprechende Nachfrage mit "Ja". Genauso verfahren Sie bitte im nächsten Dialog mit Falle des NDIS WAN CAPI-Treibers.

Als letzten Schritt erhalten Sie die Meldung des Hardware-Assistenten, dass die Software installiert wurde. Klicken Sie auf "Fertig stellen" und starten Sie Windows nach Aufforderung neu. Der Treiber wird in der Registrierung eingetragen, so dass die CAPI-Treibersoftware

5. Deinstallation in Windows Vista

Wenn Sie die Treibersoftware in Windows Vista deinstallieren möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie über "Start / Systemsteuerung / System und Wartung / Geräte-Manager" den Geräte-Manager von Windows Vista.
2. Im nächsten Dialog werden Sie von der Benutzerkontensteuerung gefragt, ob Sie Ihre Zustimmung zur Installation eines Gerätetreibers geben möchten. Klicken Sie auf "Fortsetzen".
3. Im Geräte-Manager markieren Sie in der Rubrik "Netzwerkadapter" den Eintrag "Eumex 5520PC".
4. Wählen Sie im Menüpunkt "Aktion" den Befehl "Deinstallieren".
5. Markieren Sie in der folgenden Abfrage den Eintrag „Die Treibersoftware für dieses Gerät löschen“ und bestätigen Sie mit „OK“. Die Treibersoftware für die Eumex 400 wird aus dem System entfernt.

6. Deinstallation in Windows XP

Wenn Sie die Treibersoftware in Windows XP deinstallieren möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie über "Start / Systemsteuerung / Leistung und Wartung / System" die Systemsteuerung von Windows XP und wählen Sie auf der Registerkarte "Hardware" die Schaltfläche "Geräte-Manager".
2. Im Geräte-Manager markieren Sie in der Rubrik "Netzwerkadapter" den Eintrag "Eumex 5520PC".
3. Wählen Sie im Menüpunkt "Aktion" den Befehl "Deinstallieren".
4. Bestätigen Sie die Deinstallation in der folgende Abfrage. Die Treibersoftware für die Eumex 400 wird aus dem System entfernt.

7. Deinstallation in Windows 2000

Wenn Sie die Treibersoftware in Windows 2000 deinstallieren möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie über "Start / Einstellungen" die Systemsteuerung von Windows 2000 und doppelklicken Sie auf das Symbol "System".

2. Die Systemeigenschaften werden angezeigt. Klicken Sie auf der Registerkarte "Hardware" auf den "Geräte-Manager"
3. Klicken Sie unter "Netzwerkadapter" mit der rechten Maustaste auf den Eintrag "Eumex 5520PC". Klicken Sie nun mit der linken Maustaste im Kontextmenü auf "Deinstallieren".
4. Bestätigen Sie die folgende Abfrage mit "OK". Die Treibersoftware für die Eumex 5520PC wird aus dem System entfernt.

8. Neue Informationen und Treiber für die Eumex 5520PC

Die neueste Software für Ihre Eumex 5520PC erhalten im Internet unter:

<http://www.t-home.de/downloads>