



Firmware-Änderungen Speedphone 12 (Stand 06/2021)

Firmware Version 5.15

Veröffentlichungsdatum: 06/2021

- Speedphone 12 kann jetzt den Anrufbeantworter des Sinus A32 steuern

Firmware Version 5.14

Veröffentlichungsdatum: 05/2020

- Sinus 12 zeigt bei eingehendem Anruf nicht mehr "Unbekannt" anstelle der eingehenden Rufnummer (CLIP) an (das Mobilteil kann nur angemeldet an einem Speedport aktualisiert werden).
- Behoben: Teilweise vorkommender dauerhafter Rufton während eines Gesprächs
- Modifikation für zukünftige Firmware-Updates

Firmware Version 5.12

Veröffentlichungsdatum: 09/2019

- Problem mit Smart 3 behoben (sog. DSPG-Patch)
- Infos (Popup) bei ungelesen verpassten Anrufen werden jetzt richtig angezeigt

Firmware Version 5.09

Veröffentlichungsdatum: 02/2019

- erste ausgelieferte Version