



Firmware-Änderungen Speedport 7 WLAN Verstärker (Stand 01/2026)

Firmware Version 4.33.3.1.2.0

Veröffentlichungsdatum: 01/2026

WiFi Mesh:

- Inkonsistenzen in der Mesh-Logik behoben

Firmware Version 4.33.3.1.1.0

Veröffentlichungsdatum: 12/2025

WiFi Mesh:

- Neue Funktionen / Optimierungen:
 - Das Mesh-System berücksichtigt nun erkannte Radarereignisse im gesamten Netzwerk
 - Einführung eines Standard-Inaktivitätsintervall (180 Sekunden) für den AP-Modus; LED leuchtet bei ausbleibender Kommunikation rot
 - Kanal-Scan-Optimierung
 - Verbesserte Stabilität bei Mesh- und Ethernet-Backhaul-Verbindungen
- Fehlerbehebungen:
 - Stabilitäts- und Performanceprobleme im WiFi Mesh (Radarerkennung, Roaming, Reconnects) optimiert
 - Ping-Mechanismus verfeinert, verbesserte Stabilität bei Paketverlusten
 - Behebung eines Problems, bei dem der Extender nicht auf die Backhaul-Steering-Anfragen reagierte

System:

- Firewall und DoS-Schutz verbessert
- Automatische Updatefunktion und Failover-Prozess korrigiert
- Generelle Systemstabilität optimiert

Firmware Version 4.31.3.1.0.0

Veröffentlichungsdatum: 10/2025

- erste ausgelieferte Version