



## Firmware-Änderungen Smart 4 Plus (Stand 02/2021)

### **Firmware Version 010142.1.0.010.0**

Veröffentlichungsdatum: 02/2021

#### Behoben:

- Nach einem Werksreset konnte es zu einer niedrigen WLAN-Performance kommen
- Teilweise falsche Bezeichnung der TAE-Buchsen in der Routerkonfiguration
- Einstellungen in der Routerkonfiguration für eingehende Anrufe wurden nicht gespeichert

#### Verbesserungen:

- Gerätestabilität. Unter anderem konnte es zu spontanen Geräteneustarts kommen
- Geräte-Sicherheit (Security)

### **Firmware Version 010142.1.0.007.0**

Veröffentlichungsdatum: 11/2020

- erste ausgelieferte Version