



Firmware-Änderungen Speedport 7 Typ A (Stand 12/2025)

Firmware Version 004.011.082

Veröffentlichungsdatum: 12/2025

Internet & Verbindung:

- Erreichbarkeit im Heimnetz wieder gegeben, Geräte lassen sich anpingen und ansprechen
- Mobiler Internet-Backup (LTE) arbeitet zuverlässiger

WLAN & Mesh:

- Bessere Kompatibilität für ältere WPA2-Geräte, Verbindungen kommen zuverlässiger zustande
- Gleichmäßigere Verteilung der WLAN-Kapazität zwischen Router und WLAN-Verstärker für stabileres Mesh
- Verbesserungen im WLAN-Verhalten sorgen für stabilere Verbindungen
- Geräte wechseln zuverlässiger zwischen 2,4 GHz und 5 GHz (Band-Steering/802.11v)
- Smart-Home-Geräte (z.B. Bosch Geschirrspüler, Hue-Lampen, LEDVANCE Smart Plug) verbinden sich wieder stabil
- Wechsel der WLAN-Sicherheitsoptionen (WPA3/WPA2, WPS) verursacht keine Fehler mehr
- Zugriff auf das 5-GHz-WLAN mit „MagentaWLAN“-SSID funktioniert wieder zuverlässig
- Weniger Probleme bei E-Mail-/Social-Media-Apps über WLAN
- Kompatibilität mit WLAN-Verstärker-Plus verbessert; Verbindung arbeitet stabiler
- Mesh-/Repeater-Roaming funktioniert verlässlicher
- Niedrige Geschwindigkeit bei „LTE-Backup“ behoben

Stabilität & Sicherheit:

- Router läuft auch nach längerer Laufzeit stabiler ohne Aussetzer
- Behebungen von Speicherlecks reduzieren Hänger und ungeplante Neustarts
- Mobilfunk-Modul arbeitet stabiler
- Schutz vor bekannten Schwachstellen verbessert

Diagnose & Support:

- Protokolle für Gast-WLAN-Änderungen und wichtige WLAN-Ereignisse erweitert
- Detaillierte Ereignisprotokolle werden erfasst, gezielt auslesbar und bei Bedarf an den Service übermittelbar

Firmware Version 004.011.079

Veröffentlichungsdatum: 10/2025

- erste ausgelieferte Version