



## Firmware-Änderungen Speedport Entry (Stand 09/2021)

### **Firmware Version 2.09.000**

Veröffentlichungsdatum: 09/2021

- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)

### **Firmware-Version 2.08.000**

Veröffentlichungsdatum: 07/2019

- Behoben: Bei einem Anruf aus einem anderen Telefonnetz mit ungewöhnlicher Konfiguration konnte es dazu kommen, dass das Gespräch nicht zustande kam
- Sicherstellung künftiger automatischer Online-Updates (CERT)

### **Firmware-Version 2.07.000**

Veröffentlichungsdatum: 11/2018

- Anpassung der Update-Fähigkeit

### **Firmware-Version 2.06.000**

Veröffentlichungsdatum: 09/2017

- Verbesserungen in der IP-Telefonie
- Verbesserte Sicherheit im WAN-Interface

### **Firmware-Version 2.05.000**

Veröffentlichungsdatum: 01/2017

- Weitere Verbesserung hinsichtlich Stabilität und Robustheit

### **Firmware-Version 2.04.000**

Veröffentlichungsdatum: 12/2016



- Weitere Verbesserung hinsichtlich Stabilität und Robustheit

### **Firmware-Version 2.03.000**

Veröffentlichungsdatum: 11/2016

- Verbesserte Router-Stabilität

### **Firmware-Version 2.02.000**

- Anpassung Easy Support
- Optimierung Internet-Telefonie

### **Firmware-Version 2.01.000**

- Integration einer Diagnose-Seite in die GUI
- VoIP Verbesserungen
- Verbesserungen für die Remote Management Unterstützung

### **Firmware-Version 1.03.000**

- Verlust von Zugangsdaten behoben

### **Firmware-Version 1.02.000**

- erste ausgelieferte Version